

【件名】 VHF 無線電話受信機の特性について

【改訂内容】 GEN3.4 通信業務 （下線部が追加）

【和文】

3.2.1.1 聴取

航空移動業務を司る地上機関は、運用時間において所定の各周波数の常時聴取を実施している。

ただし、複数の航空機が同一周波数で同時に送信した場合に地上機関のVHF無線電話受信機の特性のため、その状態を認識できないことがあり、航空機にとっては再度の送信が必要となる。

【英文】

3.2.1.1 Watch

The aeronautical communication stations in the mobile service maintain a continuous watch on the published frequencies during the published hours of service.

However, when two or more aircraft simultaneously transmit signals to the ATC facilities at the same frequency, due to the characteristics of the VHF radio telephone receiver, the aeronautical communication stations cannot recognize the signal received. When this happens, it is necessary for the aircraft stations to send the signals again.

発行日：2018年1月4日

有効日：2018年1月4日